

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA NUOVO QUARTIERE CESANO



Il centro sociale privo di recinzione



Interruzione della pista ciclabile



La pista ciclabile incompiuta ha spinto i residenti ad improvvisare un sentiero per accedere la Statale adriatica. Le tavole dovrebbero servire come rimedio per non sporcarsi di fango quando il terreno è bagnato!



L'edificio è finito solo per quanto concerne la parte esterna, ma mancano ancora le balaustre e i lavori di rinterro.



L'abbandono e l'assenza di una recinzione rende l'edificio facilmente vulnerabile ad atti di vandalizzazione. Già alcuni vetri sono stati danneggiati.



Alcune tavole di legno, facilmente amovibili, improvvisano una copertura di una bocca di lupo, o tombino.



Come si evince dalla foto, il progetto prevede sicuramente un'apertura a tetto ed un cortiletto interno irrigato direttamente dall' acqua piovana. L'incompletezza delle opere, purtroppo, rischia di arrecare danni dovuti alla umidità e dall'invasione dell'acqua piovana.



Di fatto, l'incuria nel lasciare scoperto il lucernaio, ha favorito la crescita di vegetazione all'interno dell'edificio.



Mentre l'umidità già sta attaccando dall'interno alcuni infissi, favorendo la crescita di alghe o muschi.